

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО «ДЮЦ «Радуга»

р.п. Каргаполье

Д.М. Анчугова

« 19 » сентября 20 25 г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры
к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

« 19 » 02 2025 г.

Каргапольский МО

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта нежилое помещение

1.2. Адрес объекта 641920 Курганская область, Каргапольский район, р.п. Каргаполье, улица Горького, дом 25-Б

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание 2 этажа 636, 7 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);

1.4. Год постройки здания 1956, последнего капитального ремонта 2016-2017 гг

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025, капитального нет

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое

наименование) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Радуга» р.п.

Каргаполье, МБУ ДО «ДЮЦ «Радуга» р.п Каргаполье

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 641920 Курганская область, Каргапольский район, р.п. Каргаполье, улица

М.Горького, 20-В

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация МБУ ДО «ДЮЦ «Радуга» р.п. Каргаполье оказывает образовательные услуги по
дополнительным образовательным (общеразвивающим) программам в Каргапольском муниципальном округе

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

в связи с тем, что пассажирского транспорта и городского наземного электрического транспорта в населенном пункте не имеется, маршрут к объекту может осуществляться от ближайшего здания Каргапольской СОШ им. Героя Советского Союза Н.Ф. Махова (расположенной по адресу: Курганская область, р.п. Каргаполье, улица Горького школы, д 25) с выходом на улицу М.Горького с расстоянием до объекта 300 метров по проезжей части без перекрестков, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - остановок нет
- 3.2.2 время движения (пешком) 3-5 минут
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, С, Г, У)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г, У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, Г, У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, С, Г, У)		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, слуха, умственного развития, а так же условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на территории, прилегающей к объекту.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Требуется капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны-организация организации альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Требуется капитальный ремонт , индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Требуется капитальный ремонт , индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Требуется капитальный ремонт , индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Требуется капитальный ремонт , индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	Требуется капитальный ремонт , индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____

в рамках исполнения плана по обеспечению доступности объекта МБУ ДО «ДЮЦ «Радуга» р.п. Каргаполье
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступно в полном объеме

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами:

- Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры)
- Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.
- Согласование с собственниками объекта.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации нет
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | | | |
|--|----|----------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на | <u>1</u> | л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на | <u>1</u> | л. |
| 3. Путей движения в здании | на | <u>2</u> | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на | <u>3</u> | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на | <u>1</u> | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на | <u>1</u> | л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Позтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Подпись)

представители общественных

организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » 20 ____ г. (протокол № ____)
Комиссией (название): _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
 № 1
 от «19» 02 2025 г.

И Результаты обследования:

**1. 1. Территории, прилегающей к зданию (участка) МБУ ДО «Радуга» р.п. Каргаполье
 641920 Курганская область, Каргапольский район, р.п. Каргаполье, улица М.Горького, дом 25-Б**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на пла не	№ фо то	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Отсутствие тактильной информации перед входом	С	индивидуаль ное решение с ТСР	Установить тактильную плитку (конус) за 0,8 до входа по ширине прохода.
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть через школу			наличие путей движения для МГН (транс- портных и пешеходных; с возможностью их совмеще-ния) через ворота и территорию Каргапольской СОШ им. Героя Советского Союза Н.Ф. Махова	инвалиды- колясочники, с нарушениями опорно- двигательного аппарата	-	-
1.3	Лестница (наружная)	есть			нет бортиков по открытым краям лестницы	Инвалиды – колясочники, с нарушением зрения, с нарушением	Требуется капитальный ремонт	Установление бортиков по открытым краям лестницы

								опорно-двигательного аппарата		
1.4	Пандус (наружный)	нет				Нет пандуса на входную площадку, только лестница	Инвалиды-колясочники	Требуется капитальный ремонт	Установление пандуса на входную площадку	
1.5	Автостоянка и парковка	есть				Соответствует нормам	-	-	-	
	ОБЩИЕ требования к зоне									

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДУ			Требуется капитальный ремонт: - установление бортиков по открытым краям лестницы, - установление пандуса на входную площадку Индивидуальное решение с ТСП: - установить тактильную плитку (конус) за 0,8 до входа по ширине прохода.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как условно доступно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ 1

от «19» 02 2025 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание МБУ ДО «ДЮЦ «Радуга» р.п. Каргаполье
641920 Курганская область, Каргапольский район, р.п. Каргаполье, улица М.Горького, дом 25-Б

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			нет бортиков по открытым краям лестницы	Инвалиды – колясочники, с нарушением зрения, с нарушением опорно-двигательного аппарата	Требуется капитальный ремонт	Установление бортиков по открытым краям лестницы
2.2	Пандус (наружный)	нет			Нет пандуса на входную площадку, только лестница	Инвалиды-колясочники	Требуется капитальный ремонт	Установление пандуса на входную площадку
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Нет тактильных пиктограмм по названию учреждения	Инвалиды – колясочники, с нарушением зрения, с нарушением опорно-двигательного аппарата	индивидуальное решение с ТСР	Установление тактильных пиктограмм по названию учреждения
2.4	Дверь (входная)	есть			Соответствует нормам			
2.5	Тамбур	есть			Соответствует нормам			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (О,С,Г,У)			<u>Требуется капитальный ремонт:</u> • установка бортиков по открытым краям лестницы, • установка пандуса на входную площадку. <u>Индивидуальное решение с ТСП:</u> • установка тактильных пиктограмм по названию учреждения

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ 1

от «19» 02 2025 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) МБУ ДО «ДЮЦ «Радуга» р.п. Каргаполье
641920 Курганская область, Каргапольский район, р.п. Каргаполье, улица М.Горького, дом 25-Б

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		ест ь/ не т	№ на пл ан е	№ фо то	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Соответствует требованиям	-	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Не дублируется подъёмными устройствами.	К	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	Установить поручни
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Отсутствует пандус внутри здания	К	Капитальный ремонт	технические решения невозможны – организация альтернативной

									формы обслуживания	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-				технические решения – невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	-
3.5	Дверь	есть			Соответствует требованиям	--			-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			нет пандусов и ширина двери не соответствуют требованиям	К			технические решения – невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	-
	ОБЩИЕ требования к зоне									

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У)			<u>индивидуальное решение с ТСР:</u> - Установить информацию о путях эвакуации в соответствии с особенностями восприятия инвалидов. <u>Капитальный ремонт</u> - Установить поручни <u>технические решения невозможны</u> <u>– организация альтернативной</u>

					формы обслуживания: • Лифт пассажирский (или подъемник) • нет пандусов и ширина двери не соответствуют требованиям
--	--	--	--	--	--

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 1
от «19» 02 2025 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) МБУ ДО «ДЮЦ «Радуга» р.п. Каргаполье 641920 Курганская область, Каргапольский район, р.п. Каргаполье, улица М.Горького, дом 25-Б
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		ест ь/ не т	№ на пл ан е	№ фо то	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	ест ь			в случае чрезвычайных ситуаций об эвакуации отсутствует дублирование световой сигнализацией	Г	Капитальный ремонт	- Во всех помещениях следует предусмотреть установку световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте гражданами с ограниченными возможностями.

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 1
от « 19 » 02 2025 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	ест ь/ не т	№ на план	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Виды работ
Место приложения труда						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ 1
от «12» 02 2025 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 1
от «19» 02 2025 г.

I Результаты обследования:

**5. Санитарно-гигиенических помещений МБУ ДО «ДЮЦ «Радуга» р.п. Каргаполье
641920 Курганская область, Каргапольский район, р.п. Каргаполье, улица М.Горького, дом 25-Б**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Отсутствует кнопка Вызова.	Все	индивидуальное решение с ТСР	Установить кнопку вызова (со шнурком)
					Отсутствуют крючки для костылей, тростей.	О, С	индивидуальное решение с ТСР	Установить крючки
					Отсутствуют поручни рядом с унитазом и раковины с 2 сторон	К, О	капитальный ремонт	Установить поручни
					Отсутствует			Разместить

				информация о помещении для МГН	Все	индивидуальное решение с ТСР	информацию для МГН на высоте 1,35 м
5.2	Душевая/ ванная комната	не т		-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	ест б		Соответствует требованиям	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (О,Г,У)			<u>Установить кнопку вызова (со шнурком)</u> Установить крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Установить поручни в туалетах.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 1
от «19» 02 2025 г.

I Результаты обследования:

**6. Системы информации на объекте МБУ ДО «ДЮЦ «Радуга» р.п. Каргаполье
641920 Курганская область, Каргапольский район, р.п. Каргаполье, улица М.Горького, дом 25-Б**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		ест ь/ не т	№ на пл ан е	№ фо то	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть				все	Капитальный ремонт	Необходимо установить: световую сигнализацию об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствует информационная индукционная система для слабослышащих	Г	Индивидуальное решение с ТСР	Предусмотреть информационную портативную систему при необходимости

6.3	Тактильные средства	не т		Отсутствует информационная вывеска с наименованием учреждения с шрифтом Брайля	С	Текущий ремонт	Установить информационную вывеску с наименованием учреждения, часами работы и контактной информацией с шрифтом Брайля на стену рядом с дверью на высоте 1,6 м
	ОБЩИЕ требования к зоне			Капитальный ремонт			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Обозначения и сокращения, используемые в заключении (Паспорте ОСИ):

Формы инвалидности

- Г Инвалиды с нарушениями слуха
- К Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
- О (ОДА) Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
- С Инвалиды с нарушениями зрения
- У Инвалиды с нарушениями интеллекта

Состояние доступности объекта (зоны)

- ДП Доступно полностью
- ДП-В Доступен полностью всем
- ДП-И Доступен полностью избирательно
- ДЧ Доступно частично
- ДЧ-В Доступен частично всем
- ДЧ-И Доступен частично избирательно
- ДУ Доступно условно
- «ВНД» Временно недоступно
- «Х» Не предназначен для посещения инвалидами

Вариант организации доступности объекта
(формы обслуживания)

- «А» Доступность всех зон и помещений - универсальная
- «Б» Доступны специально выделенные участки и помещения
- «ДУ» Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
- «ВНД» Не организована доступность
- «ТСР» Технические средства реабилитации
- «МГН» Маломобильные группы населения (инвалиды всех категорий)