

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО «ДЮЦ «Радуга»
р.п. Каргаполье
Д.М. Анчугова
«19» февраля 2025 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта нежилое помещение
1.2. Адрес объекта 641920 Курганская область, Каргапольский район, р.п. Каргаполье, улица Горького, дом 25-Б
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 636, 7 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет
1.4. Год постройки здания 1956, последнего капитального ремонта 2016-17 гг
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025, капитального нет

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Радуга» р.п. Каргаполье, МБУ ДО «ДЮЦ «Радуга» р.п. Каргаполье
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 641920 Курганская область, Каргапольский район, р.п. Каргаполье, улица М. Горького, 20-В
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) аренда
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация Каргапольского муниципального округа
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 641920 Курганская область, Каргапольский район, р.п. Каргаполье, улица Калинина, д 35

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности дополнительное образование.
2.2 Виды оказываемых услуг дополнительное образование детей и взрослых
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые, трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) с 5 до 30 лет

- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость- 214 человек, пропускная способность -250 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Пассажирского транспорта и городского наземного электрического транспорта в населенном пункте не имеется,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не имеется

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

в связи с тем, что пассажирского транспорта и городского наземного электрического транспорта в населенном пункте не имеется, маршрут к объекту может осуществляться от ближайшего здания Каргапольской СОШ им. Героя Советского Союза Н.Ф. Махова (расположенной по адресу: Курганская область, р.п. Каргаполье, улица Горького школы, д 25) может осуществляться от здания с выходом на улицу М.Горького с расстоянием до объекта 300 метров по проезжей части без перекрестков.

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 метров

3.2.2 время движения (пешком) 3-5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, С, Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, слуха, умственного развития, а так же условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на территории, прилегающей к объекту.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Требуется капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Требуется капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны- организация организации альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Требуется капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Требуется капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Требуется капитальный ремонт

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Требуется капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Требуется капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения плана по обеспечению доступности объекта МБУ ДО «ДЮЦ «Радуга» р.п. Каргаполье

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступно в полном объеме

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

- Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры)
- Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.
- Согласование с собственниками объекта.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата нет

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «___» _____ 20__ г.,
2. Акта обследования объекта: № акта _____ от «__» _____ 20__ г.
3. Решения Комиссии _____ от «___» _____ 20__ г.